

Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi termomodernizacji poddasza na warszawskim Ursynowie



Po 5 latach porzyciagały się sznurki podtrzymujące wełnę na połaci dachowej. Potworzyły się mostki termiczne. Właściciel nie mógł dogrzać pokoi na piętrze. Latem panował upał nie do zniesienia. Konieczne było założenie klimatyzacji. Wszystko to plus wysokie rachunki za ogrzewanie spowodowało, że zdecydował się na docieplenie poddasza.

Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi termomodernizacji poddasza na warszawskim Ursynowie



Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi termomodernizacji
poddasza na warszawskim Ursynowie



Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi termomodernizacji
poddasza na warszawskim Ursynowie



Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi termomodernizacji
poddasza na warszawskim Ursynowie



EKO-IZOLACJE
NATURALNIE CIEPŁE DOMY

zapraszamy