

Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi docieplenia skosów i stropu na poddaszu przez firmę EKO-IZOLACJE




Po paru latach okazało się że izolacja dachu jest nie wystarczająca. Latem temperatura powodowała, że w pokojach na piętrze nie dało się normalnie funkcjonować. Zimą za pomocą dużych nakładów na opał dopiero udawało ogrzać pomieszczenia na poddaszu. Wszystko to spowodowało, że inwestor zdecydował się na termomodernizację swojego domu. Za pomocą innowacyjnej technologii którą proponuje nasza firma zajmująca się wdmuchiwaniami sypkiej izolacji w trudne dostępne miejsca, udało się uzyskać efekt że na poddaszu można wypoczywać w upalne dni a rachunku zimą są znacznie niższe.

Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi docieplenia skosów i stropu na poddaszu przez firmę EKO-IZOLACJE




Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi docieplenia skosów i stropu
na poddaszu przez firmę EKO-IZOLACJE



Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi docieplenia skosów i stropu na poddaszu przez firmę EKO-IZOLACJE



Dokumentacja fotograficzna wykonania usługi docieplenia skosów i stropu na poddaszu przez firmę EKO-IZOLACJE



EKO-IZOLACJE
NATURALNIE CIEPŁE DOMY



zapraszamy